



**Ortsteil Hohenhaslach
Bestandsanalyse Plan 2**

Gebäudezustand/ Entwicklungspotenziale

- Gebäudezustand**
- Gebäude ohne Mängel/ mit geringen Mängeln
 - Gebäude mit durchschnittlichen Mängeln
 - Gebäude mit erheblichen Mängeln

- Entwicklungspotenziale**
- Baulücke (zum Teil nicht verfügbar)
 - innerörtliche Freifläche/ Entwicklungsfläche
 - mindergenutzte bzw. leerstehende Gebäude/ Gebäudeteile
 - landwirtschaftliche Produktionsflächen
 - ortsbildprägende Bäume/ Grünstrukturen

- Baujahr**
- Bebauung 1953
 - Bebauung 1954/1955

- ELR Maßnahmen**
- Maßnahmen bisher umgesetzt/ in Durchführung

- Stationen des historischen Rundgangs:**
- Station

1. Kelter
2. Haus Küferstraße 13
3. Marktplatz
4. ehem. Pfarrhaus
5. Bergschule
6. Neues Pfarrhaus
7. Pfarrkirche St. Georg
8. Rathaus
9. ehem. Rüsthaus
10. Stadtmauer
11. Unteres Tor
12. Haus eines Gerichtsschreibers
13. Gasthaus Ochsen
14. Backhaus

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum umgesetzte Maßnahmen (Beispiele)



I An der Steige 4/2



II An der Steige 53



III Rinnenstraße 29

Innenentwicklungspotenziale



innerörtliche Frei-/ Entwicklungsfläche



Gebäudeleerstand